Ficha Técnica Bascula de Recibo

PGP-500



Especificaciones Técnicas

Especificaciones Metrologicas .
- Capacidad Máxima: 500kg
- División Mínima: 200g
- Unidades: kg

Indicador de Peso:
- Modelo MI-207.
-Gabinete de acero inoxidable.
- Display LED color rojo, númeror de 1.5"
- Función cuenta piezas.
- Función de over-under con alarma.
- Conversión de kg a litros.
- Multi-unidades: kg, lb
- Conversión de kg a litros.
- Clase: Media (III) 10,000 Divisiones
- Función Solo Peso.
- Puerto RS232 opcional.
- Alimentación 110Vca, 60Hz, 5Vcc
- Batería recargable 7Vcc.
- Temperatura de Operación: 0°C - 40°C
- Humedad de Operación: ≤ 85%

Plataforma de carga:
-Estructura fabricada en acero al carbón.
- Jaula fabricada con perfil cuadrado cal 14 con cubierta de reja de 90cm de altura.
-Puertas abatibles.
- Celda de carga sellada IP-67

Instalación:
- En piso.

Aplicación:
- Ganadería

Dimensiones:
- Equipo en operación:

	Largo	Alto	Ancho
PGP:	120cm	120cm	70cm

- Equipo empacado:
Tipo de empaque Tarima especial, con 1 pieza

	Largo	Alto	Ancho	Peso
PGP:	100cm	180cm	100cm	82Kg

Garantía:
- 1 Año contra defectos de fabricación.

Aprobaciones:
- NOM Clase III.
- Numero de modelo prototipo. D.G.N.312.01.2019.293


Puerto serial RS-232:
- Comunicación con PC, transmite el peso y la unidad configurada.
- Conectar con repetidor de peso (visor remoto), modelos VR-3, VR-3HD, VR-5 y VR-5HD
accesorio vendido por separado

VR-5HD



- Transmite en 2 modos
a) Continuo
b) Por Demanda
- Velocidad de transmisión variable 1200bds, 2400bds, 4800bds, 9600bds, 19200bds

Conexión de puerto seria:
- Pin 2 TX: Transmisión de señal
- Pin 3 RX: Recepción de señal
- Pin 5 GND: Tierra
- Para conectar con PC usar TX, RX y GND
- Para conectar con visor remoto usar TX y GND



Dimensiones



Antes de Usar :
- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
- Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
- Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

Recomendaciones:
- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
- Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
- No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
- En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY.
soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

Mantenimiento por uso:
- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
- Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
- Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

GARANTIAS:
- 12 meses sobre defectos de fabrica.
- Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:

Descripción	Área
Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios	Display
Celda de Carga	Sistema de pesaje
Tarjeta de teclado Botonera	Electrónica
Tarjeta maestra	Electrónica
Caja de suma para 4 celdas	Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:

Descripción	Tipo	Área
Calcamonía teclado	Pieza de desgaste	Gabinete
Pie de nivelación	Consumible	Gabinete
Batería Recargable	Consumible	Electrónica
Cargador-eliminador	Consumible	Electrónica
Cable celda-indicador	Consumible	Electrónica

www.basculasmetrology.com.mx